
Информационный вестник № 02-04/25

02.04.2025 на территории одного из месторождений ХМАО – Югры, бригада КРС после переезда, расстановки бригадного оборудования и подъемного агрегата приступила к демонтажу выкидной линии, а машинист подъемника б р. пошел готовиться к забуриванию якорей.

Машинист подъемника б р. надел щиток защитный лицевой, взял в руки резиновый термостойкий шланг с металлическим наконечником (пикой) и приступил к запарке якорей. Около 21-00 часов при пропарке последнего отверстия пику термостойкого шланга зажало в грунте. Машинист подъемника б р. снял защитный щиток, т.к. щиток запотел от пара. Приложив усилие с целью извлечения пики из отверстия грунта, резко дернул рукой вверх, и из-за образовавшегося давления из отверстия грунта произошел выброс пара и песка, который попал в лицо машинисту подъемника б р.

Причины несчастного случая:

Основная:

Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившееся в неприменении до окончания работ защитной лицевой маски.

Сопутствующая:

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны мастера КРС.

В результате настоящего несчастного случая:

- машинист подъемника б р. получил термический ожог паром лица, нижней трети левого предплечья.
- мастер КРС привлечен к административной ответственности по статье 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.



Убедитесь, что Вы не допускаете аналогичных нарушений !
