



Информационное сообщение

Дата несчастного случая: 07.02.2022.

Вид деятельности: предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.

Профессия: слесарь по обслуживанию бурового оборудования 5 разряда.

Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай: буровая площадка, приемные мостки буровой установки

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю: приемные мостки, элеватор КМ 114-140.

Краткое описание несчастного случая: При выполнении работ на кустовой площадке по бурению скважины (сборка и спуск обсадной колонны) слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда находясь на приемном мосту обвязав обсадную трубу, зацепил ее за крюк вспомогательной лебедки дал сигнал на поднятие трубы на рабочую площадку для зацепки элеватором. После закрепления обсадной трубы в элеваторе начался подъем трубы лебедкой ЛБУ-1200 буровой установки для чистки и отпаривания резьбовой части в емкости с горячей водой, после чего труба была направлена в сторону ротора для смазывания резьбы с последующей установкой на обсадную колонну. В момент направления трубы к ротору для установки на муфту произошло выпадение трубы из элеватора и падение ее на подмости буровой установки и травмирование слесаря по обслуживанию бурового оборудования 5 разряда.

Вид происшествия: удары падающими предметами и деталями (код классификатора 041).

Причины несчастного случая:

Технические: Допуск к эксплуатации технического устройства в неисправном состоянии, с отклонением от рабочих параметров, установленных предприятием изготовителем.

Организационные: неудовлетворительная организация работодателем контроля за качеством используемых технических средств, соблюдением безопасных условий труда, выразившееся в неудовлетворительной организации контроля за состоянием бурового оборудования, отсутствие визуально-измерительного контроля за техническим состоянием элеватора КМ 114-140.

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий